



بررسی حفاظت و ایمنی در مقابل آتش سوزی در کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه اصفهان

احمد شعبانی و زهرا حمصیان

روش تحقیق

در این بررسی از روش پیمایشی استفاده شده در خصوص جمع آوری اطلاعات به طریق پرسشنامه حضوری سوالهایی تهیه و در اختیار کلیه مسؤولان کتابخانه های دانشگاه اصفهان در آبان ماه ۱۳۷۵ قرار گرفت، نتایج آن مبتنی بر ارائه آمار و اطلاعات بر مبنای اهداف یاد شده و در چارچوب این مسائل طرح بیزی شده است^۲:

۱- حفاظت از ساختمان و حفظ گنجینه های پربار فرهنگ و ادب در برابر حریق: سوانح و بلایا که دفعتاً و بدون آگاهی رخ می دهد، آتش سوزی از جمله حوادثی است که هر آن ممکن است اتفاق افتد و کتابها که نشانگر میراث فرهنگی و ملی کشور است را در معرض نابودی قرار دهد. بنابراین مجهز کردن کتابخانه به وسایل آتش سوزی مناسب و تهیه طرحی برای مقابله با حریق از اقدامات ضروری به حساب می آید.

ساختمان کتابخانه باید به طریقی بنا شود که نخست از شروع، سپس از انتشار و گسترش آتش جلوگیری نماید، همچنین ساختمان باید به گونه ای باشد که تشکیلات آتش نشانی بتواند به سرعت، فعالانه و مؤثر مشغول به کار شود. برای مثال آتش سوزی کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان در خردادماه سال ۱۳۶۶ بدان جهت روی داد که سقف ساختمان تماماً پوشیده از مواد آتش زا بود، این آتش سوزی موجب نایودی بیش از ۸۰ هزار جلد کتاب از مجموعه ۸۵ هزار جلدی موجود در کتابخانه شد.^۳

۲- سیستم اعلام حریق و آتش سوزی: ویژگی های ایمنی


مقدمه

کتابخانه بیش از هر جای دیگر در معرض خطر اصلی حریق قرار دارد. درجه آمادگی کتابخانه ای کتابخانه ای به طور نسبی بالاست و مشکل بزرگتر دامنه و وسعت آتش سوزی و خطر گسترش سریع شعله است. با نگاهی به سیاهه کتابخانه هایی که در طول تاریخ بر اثر خودکامگی یا بی دقیقی و سهل انگاری انسانها به آتش کشیده شده مؤید این است که کم توجهی به مسئله مهم و اساسی ایمنی در برابر حریق موجب آتش سوزی شده است بررسی های انجام شده حاکی از آن است که قریب ۷۵ تا ۸۰ درصد آتش سوزیها قابل پیش بینی و پیشگیری است در مورد بقیه با مجهز شدن به بهترین ادوات و تجهیزات آتش نشانی و سیستم های هشدار دهنده که روزبه روز در حال تکامل و تحول است می توان میزان خسارت را به حداقل ممکن تقلیل داد.^۱

هدف تحقیق

هدف تحقیق حاضر بررسی حفاظت و ایمنی کتابخانه در برابر آتش سوزی در کلیه کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه اصفهان می باشد که شامل موارد کلی ذیل است:

- ۱- حفاظت ساختمان کتابخانه و حفظ گنجینه های پربار فرهنگ و ادب در برابر حریق.
- ۲- سیستم اعلام حریق و آتش نشانی.
- ۳- سیستم برق و اصول ایمنی.
- ۴- سیستم درب خروج اضطراری.





سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

هر کتابخانه با توجه به محل، مشخصات و نوع کتابهای موجود در آن قابل تشخیص است، آنچه که در هر کتابخانه و به ویژه کتابخانه‌های حاوی کتب نفیس مهم است وجود سیستم‌های اعلام‌کننده یا هشداردهنده و اطفاء خودکار حریق می‌باشد. این سیستم یکی از ضروری‌ترین تجهیزات ایمنی است که در هر کتابخانه باید وجود داشته، همچنین مجهز به وسائل ضد حریق از قبیل کپسولهای اطفاء حریق و امکانات فشار قوی آب را نیز دارا باید باشد. کپسولهای آتش‌نشانی باید در قسمت‌های مختلف کتابخانه منطبق با شرایط استاندارد بوده، سالیانه به نحو مرتب کنترل و بازبینی شوند.

از نکات مهم دیگر آموزش دوره‌های اطفاء حریق به کتابداران و کلیه کارکنان کتابخانه است که در موقع اضطراری بتوانند با تسلط و اعتماد به نفس به اطفاء حریق بپردازند. ضمناً کپسولها باید به گونه‌ای نصب شود که کتابداران زن نیز بتوانند به راحتی در موقع لزوم آنها را به کار ببرند.

۳- سیستم برق و اصول ایمنی: یکی از مسائل مهم در کتابخانه سیستم سیم‌کشی و برق آنهاست که باید سیم‌کشی از رو نبوده، لامپها سقفی و دارای حباب باشد و خارج از کتابخانه یک فیوز قابل قطع و وصل وجود داشته باشد. همچنین باید کوشش شود سیم‌های معمولی اتصال دستگاه‌ها به پریز برق از سه متر کوتاه‌تر بوده و سیم‌های برق کتابخانه مرتب‌آز نظر ایمنی کنترل گردد. در مجموع کلیه کتابداران و کارکنان کتابخانه آشنایی کامل با کلیدهای اصلی برق کتابخانه و فیوزهای قطع برق داشته تا بتوانند در موقع خطر مانع گسترش آتش شوند.

۴- سیستم در برابر خروج اضطراری: یکی دیگر از مسائل اساسی «ایمنی کتابخانه» مسئله نوع راههای ورود و خروج برای کتابخانه‌ها است زیرا در موقع اضطراری از قبیل حریق با خارج کردن سریع کتابها از مخزن می‌توان میزان آسیب و خسارت را به حداقل رساند، برای این منظور باید در برابر ورود و خروج را با عرض زیاد در نظر گرفت که افراد بتوانند بر احتیت

کتابها را خارج سازند.

همچنین در ساختمان کتابخانه علاوه بر دربهای خروج معمولی باید دربهای خروج اضطراری نیز تعییه شود و دربهای خروج اضطراری باید به نحوی بوده که از داخل به سادگی باز شده و خروج فوری و بدون انلاف وقت را در هنگام آتش‌سوزی میسر سازند.

یافته‌های تحقیق

الف - براساس جدول شماره ۱ در نتیجه بررسی پرسشنامه‌های حفاظت و ایمنی کتابخانه در مقابل آتش‌سوزی که توسط مسویین کتابخانه‌های دانشکده‌های اصفهان تکمیل گردیده موارد ذیل نتیجه گیری می‌گردد.

جدول شماره ۱ بررسی سیستم برق کتابخانه‌های دانشکده‌ها در دانشگاه اصفهان

نام دانشکده	آتش‌سوزی با سیستم برق و کلیدهای اصلی کتابخانه	وجود برق اضطراری با کلید ایمنی	نمایشگاه دائمی با بزرگ قدری بر مخزن	آدیات و علوم انسانی	زمین مساحده دائمی با بزرگ قدری سیمهای	اصلاح برق سیمهای	آذوقه خارجی
+	+	+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+	+	-
+	-	-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+

حالت (+) میان مناسب بوده و حالت (-) میان نامناسب بوده است.

۱- تقریباً کلیه کارکنان و کتابداران کتابخانه‌های دانشکده‌ها (۹۰٪) با سیستم برق و کلیدهای اصلی کتابخانه آشنایی دارند. ۲- با توجه به مشاهده داغی یا اتصال برق در (۳۳/۳٪) از سیمهای کتابخانه دانشکده‌ها یک برق‌سیم کلی توسط متخصصین برق بر روی سیستم برق کتابخانه‌های دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم اداری و اقتصاد برای جلوگیری از اختلال آتش‌سوزی پیشنهاد می‌گردد.

۳- نظر به اینکه (۵۰٪) کتابخانه‌های دانشکده‌ها قادر برق اضطراری یا کلید ایمنی می‌باشند لذا برای جلوگیری از اختلال آتش‌سوزی استفاده از کلید ایمنی در کتابخانه‌های ادبیات و علوم انسانی، زبانهای خارجی و علوم اداری و اقتصاد پیشنهاد می‌گردد.

۴- از آنجایی که ۱۷٪ از کتابخانه‌های دانشکده‌ها از

پیام
کتابخانهدانشگاه
تهران

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶


۴- از آنجاییکه (۳/۳۳٪) از کتابخانه‌های دانشکده‌ها در قسمت مخزن فاقد پنجره برای تهویه و استفاده از آن در صورت آتش‌سوزی می‌باشد لذا برای جلوگیری از خسارت بیشتر در صورت آتش‌سوزی پیشنهاد می‌گردد در کتابخانه‌های دانشکده‌های زبانهای خارجی و علوم پنجره‌ای برای تهویه و استفاده از آن در موقع لزوم ایجاد گردد.

۵- سقف یا دیوارهای (۷/۱۷٪) از کتابخانه‌های دانشکده‌ها از مواد قابل اشتعال می‌باشد لذا برای جلوگیری از احتمال آتش‌سوزی همچون دانشکده ادبیات پیشنهاد می‌گردد سقف کتابخانه دانشکده علوم تعویض گردد.

نتیجه گیری:

پس از بررسی دقیق پرسشنامه‌های حفاظت و ایمنی کتابخانه در مقابل آتش‌سوزی که توسط مسئولین کتابخانه‌ها تکمیل گردیده است، در نهایت داده‌های حاصل را از نظر آماری بررسی نموده که نتایج حاصل بر روی نمودارهای شماره ۱ و ۲ نشان داده شده است.

نمودار شماره ۱: نتایج حاصل از بررسی ۱۵ سؤال پرسشنامه در کتابخانه‌های دانشکده‌ها



نورافکن یا برق قوی در مخزن استفاده می‌نمایند لذا برای جلوگیری از احتمال آتش‌سوزی پیشنهاد می‌گردد کتابخانه دانشکده زبان از برق قوی در مخزن استفاده ننماید.

ب - براساس جدول شماره ۲ در نتیجه بررسی پرسشنامه‌های حفاظت و ایمنی کتابخانه در مقابل آتش‌سوزی که توسط مسئولین کتابخانه‌ها تکمیل گردیده موارد ذیل استنتاج می‌شود:

جدول شماره ۲: بررسی سیستم الملاعه حریق در کتابخانه‌های دانشکده‌ها در دانشگاه اصفهان

نام دانشکده	درب خروج اضطراری	مشترکه دهنده	دوچرخه سیم	مخابری کنندگان	وجود مرتب خروج	وجود مرتب خروج اضطراری	وجود پنجره برای	وجود پنجره برای مسخره
ادبیات و علوم انسانی	+	-	-	-	-	-	-	-
زبانهای خارجی	-	-	-	-	-	-	-	-
علوم	-	-	-	-	-	-	-	-
علوم اداری و اقتصاد	-	-	-	-	-	-	-	-
علوم تربیتی و فنی	-	-	-	-	-	-	-	-
فنی و مهندسی	-	-	-	-	-	-	-	-

ملاعت (+) میین مناسب بوده و ملاعت (-) میین نامناسب بوده است.

۱- (۳۳/۳٪) از کتابخانه‌های دانشکده‌ها از سیستم هشداردهنده برای جلوگیری از انتشار آتش استفاده نموده لذا برای جلوگیری از احتمال آتش‌سوزی و انتشار آن پیشنهاد می‌شود کتابخانه‌های دانشکده‌های زبانهای خارجی، علوم اداری و اقتصاد، و علوم تربیتی به سیستم‌های هشداردهنده آتش‌سوزی مجهز گردد.


۲- (۳۳/۲٪) از کتابخانه‌های دانشکده‌ها برای خاموش کردن آتش از کپسولهای گازی و (۷/۶۶٪) از کپسولهای پودری استفاده می‌نمایند از آنجایی که ضریب خسارت کپسولهای پودری بسیار بالاتر از کپسولهای گازی است لذا برای جلوگیری از خسارت کمتر به کتابها پیشنهاد می‌گردد کتابخانه‌های دانشکده‌های علوم، علوم اداری و اقتصاد، علوم تربیتی، و فنی و مهندسی از کپسولهای گازی جهت خاموش کننده‌ها استفاده نمایند.

۳- نظر به اینکه (۷/۶۶٪) از کتابخانه‌های دانشکده‌ها فاقد درب خروج اضطراری هستند لذا برای جلوگیری از خسارت بیشتر در صورت آتش‌سوزی پیشنهاد می‌گردد در کتابخانه‌های دانشکده‌های زبانهای خارجی، علوم اداری و اقتصاد، و فنی و مهندسی درب خروج اضطراری ایجاد گردد.



سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

نمودار شماره ۲: نشان دهنده درصد ضریب اینمنی کتابخانه های دانشکده های اصفهان



منابع

- ۱- نیکنام، مهرداد آفتها و آسیبهای مواد کتابخانه نهضت: دیپرخانه هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور، ۱۳۷۱، ص ۱۱۳.
- ۲- کلاس چاپ، رایرت "شرایط اینمنی در ساختمان کتابخانه". ترجمه هروزی عازم فصلنامه پیام کتابخانه سال چهارم شماره ۲-۴ (۱۳۷۳)، ص ۵۸-۶۲.
- ۳- روزنامه کیهان ۲۰ خرداد ۱۳۶۶ ص ۵ (د) ۳ نیز ۱۳۶۶ - ص ۵

چنانچه بخواهیم کتابخانه های دانشکده ها را از نظر رعایت اصول حفاظت و اینمنی بررسی نماییم می توان گفت کتابخانه های دانشکده های مهندسی (٪ ۸۳)، ادبیات و علوم انسانی (٪ ۷۷)، علوم تربیتی (٪ ۷۷)، علوم (٪ ۵۷)، علوم اداری و اقتصاد (٪ ۵۳) و زبان های خارجی (٪ ۳۷) اصول حفاظت و اینمنی در مقابل آتش سوزی را رعایت کرده اند.